

# 製品名 ABFプレミックスキャスト主材

AGCコーテック株式会社

系統	エポキシ樹脂系エマルション複層塗材						
特徴	1. 下地への密着性、耐久性に優れています。 2. 耐汚染性に優れ、強靭な塗膜で保護します。						
用途	建築壁面用仕上材						
荷姿	20.6 kgセット (A剤: 20 kg B剤: 0.6 kg)						
色相	白色						
組成 適用法令	A剤・B剤 混合組成	成分	% (重量比)	主な適用法令			
		樹脂エマルション	15	A剤	消防法 危険物区分	該当なし	
		顔料	70		労働安全 衛生法	該当なし	
		水	8	B剤	消防法 危険物区分	該当なし	
		添加剤 硬化剤溶液	4 3		労働安全 衛生法	該当なし	
塗料性状		計	100				
	粘度		密度(g/cm <sup>3</sup> )		加熱残分(%)		
	A剤	370 (Pa·s)	1.82	80.0			
	B剤	2 (Pa·s)	1.01	11.0			
	混合液	—	1.78	78.0			
※ 塗料性状に記載している数値は代表値を示すものであり、若干の変動があります。							
取扱上の注意	別紙及びSDSを参照してください。						
塗装条件	霧囲気 温度5°C以上、湿度85%RH未満 混合比 主剤 : 硬化剤 = 20 : 0.6 希釈剤 清水 塗装方法 吹付け…タイルガン 口径:6~8mm 圧力:392~588kPa(4~6kgf/cm <sup>2</sup> )						
標準所要量 希釈量	塗装方法	所要量(kg/m <sup>2</sup> )			希釈率		
		理論	塗着効率	標準			
	吹付け (タイルガン)	—	50% ~ 70%	1.00 ~ 1.60	0% ~ 10%		

※ 上記標準所要量は、標準的な所要量であり、被塗物の形状・素地状態及び塗装方法により、差が生じます。

標準膜厚	希釈率	標準膜厚(μm)	
		乾燥膜厚	WET膜厚
		—	—
ポットライフ 乾燥時間 塗装間隔		23°C	
		ポットライフ	3時間
		指触乾燥	3時間
		半硬化乾燥	—
		硬化乾燥	24時間
		塗装間隔	16時間以上7日以内

※ ポットライフと乾燥時間は目安です。無希釈、一定の温度条件の恒温槽にて測定したものです。

※ 乾燥時間の測定方法は、JIS K 5600-1-1 4.3.5 によります。

※ 本書類の内容は、予告なく変更する場合があります。

# 取扱い上の注意事項

## 1. 取扱い方法及び保管

- ・主剤と硬化剤、及びシンナーは既定の割合で混合し、十分に攪拌してからご使用ください。
- ・被塗面の油脂、塵埃、水分などの付着物は除去してください。
- ・硬化剤は水分と反応しやすいため、開封後は出来るだけ早くご使用ください。
- ・火気のあるところでは使用しないで下さい。
- ・取扱い作業場所には、局所排気装置を設けて下さい。
- ・塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
- ・取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等を着用して下さい。
- ・容器からこぼれた場合には、ウエスで拭きとて、水をはった容器に保管して下さい。
- ・塗料あるいは溶剤等の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は廃棄するまでは、必ず水に漬けておいて下さい。
- ・取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- ・缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

## 2. 救急処置

- ・皮膚や着衣に付着した場合は、水やせっけんで充分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。
- ・目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

## 3. 火災時の処置

- ・万一、火災が発生した場合には、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いて下さい。

## 4. 廃棄

- ・廃材、材料の付着したウエス等は安全な方法で保管し、廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・容器は中身を使い切ってから、廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。

## 5. 誤使用

- ・本来の用途以外(シンナー遊び、汚れ落とし等)に使用しないで下さい。
- ・指定された以外の材料と混合しないで下さい。

## 6. 詳細情報

- ・詳細な情報が必要な時は、安全データーシート(SDS)をご参照下さい。

## 7. 低温時に塗装する際の注意事項

想定される状態		発生する不具合	対策、注意点
下塗が未硬化の場合		<ul style="list-style-type: none"><li>・下塗り成分が移行(ブリード)</li><li>・ちぢみ(旧塗膜がある場合)</li><li>・上塗り塗膜との融合</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・下塗り塗膜が硬化状態にあることを確認する。</li><li>・下塗り塗膜に外観異常がないか確認する。</li></ul>
硬化速度の低下		<ul style="list-style-type: none"><li>・塗装後の結露や降雨による影響を受ける時間が長くなってしまう。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・塗装後に気温の低下、降雨の恐れがある場合は、塗装しない。</li></ul>
水分の混入	塗装前	結露	<ul style="list-style-type: none"><li>・塗膜の膨れ、発泡、軟化。</li></ul>
	塗装後	結露 降雨	<ul style="list-style-type: none"><li>・塗膜の膨れ、発泡、雨跡の形成、艶の低下、白化など。</li></ul>